TRAGÉDIA EM ARACRUZ

Falha em medição de oxigênio teria causado mortes em navio

Nível de oxigênio no porão da embarcação estaria bem abaixo do recomendável

A VICTORIA VAREJÃO

Falha na medição do nível de oxigênio no interior do navio Sepetiba Bay é a principal suspeita de ser a causa do acidente que aconteceu em julho, deixando três trabalhadores mortos. A embarcação estava atracada em Portocel, Aracruz, carregada de madeira.

Fontes ligadas à investigação afirmam que o baixo nível de oxigênio no ambiente levou os trabalhadores à asfixia, o que poderia ter sido evitado com a medição prévia e correta do ar no porão do navio.

Ém condições normais, o local deveria ter 21% de oxigênio no ar, mas, de acordo com a Fundacentro, órgão ligado ao Ministério do Trabalho, havia somente 5%. Por isso, o gás carbônico se espalhou no porão do navio e causou a tragédia.

Ainda não é possível dizer, no entanto, se a falha na medição foi devido à sua não realização ou porque foi feita de maneira errada. De acordo com o Ministério do Trabalho, o correto é medir o nível de oxigênio toda vez que forem iniciadas as operações na embarcação.

Para o presidente do Sin-



Navio Sepetiba Bay atracou novamente, esta semana, em Portocel, após o acidente com três mortes

dicato dos Estivadores, José Adilson Pereira, não foram tomadas as providências devidas nem feitos os procedimentos corretos antes de começar a operar o navio.

"O que nos já temos certeza do que aconteceu naquele dia é que o navio não foi entregue a nos com o ambiente correto. Agora, precisamos saber de quem é a responsabilidade sobre isso". destaçou.

Questionada sobre a possível falha na medição do nível de oxigênio no navio, a Fibria, empresa responsável pelo Portocel, afirmou por meio de nota que "as investigações sobre as causas do acidente ainda estão em curso, mas a responsabilidade pela medição dos níveis de oxigênio na embarcação é do navio."

Emnota, a empresa Norsul, responsável pela embarcação, informou que os procedimentos padrões foram e estão sendo executados corretamente.

NAVIO ATRACADO

O navio Sepetiba Bay voltou a atracar em Portocel na noite de segunda-feira, 20. Os técnicos de Portocel, do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) e da Fundacentro vão aproveitar a viagem de descarregamento do navio para fazer uma "operação laboratório" e analisar todos os riscos da embarcação.

"Não é só do aspecto dos gases tóxicos, mas sobre o trabalho em altura e o risco de queda, acesso dos trabalhadores à área de carga. Ou seja, uma análise mais profunda sobre a operação do navio", explicou o pesquisador da Fundacentro do Espírito Santo, Antônio Carlos Garcia.

Enquanto um novo protocolo não é criado para as operações de navios de carga, vai ser adotado o procedimento da norma regulamentadora 33 (NR-33), que fala sobre espaços confinados.

Segundo a Fibria, isso envolve o uso, por parte dos trabalhadores, de equipamentos de proteção individual adicionais, como medidor dos níveis de oxigênio, máscaras e cilindros de oxigênio, entre outras providências, incluindo o acompanhamento em tempo integral de um profissional capacitado em comportamento seguro em cada porão em operação.

SAIBA MAIS

RELEMBRE

v Tragédia

Três trabalhadores portuários morreram e um foi hospitalizado após um acidente, no día 24 de julho, no porão de um navio atracado em Portocel, em Aracruz, Litoral Norte do Estado.

Como aconteceu

Por volta das 12h30, Clóvis Lira da Silva, Luiz Carlos Milagres e Adenilson Rodrígues de Carvalho estavam em cima de pilhas de eucalipto no porão do navio. Para sair do local, precisavam descer e acessar a escada.

▼ Vítimas

Clóvis foi o primeiro a descer. Quando chegou à escada, passou mal e caiu. Depois, Milagres foi ajudá-lo e também passou mal. Na sequência, Vitor Olmo e Adenilson foram ajudar os colegas e desmaiaram.

▼ Socorro

Os quatro trabalhadores foram socorridos pela equipe de bombeiros civis que atendem Fibria e Portocel. Clóvis, Milagres e Adenilson chegaram ao hospital sem vida. Já Vitor foi atendido no posto da Fibria, medicado e liberado.

▼ Causas

A investigação segue em andamento, mas a principal suspeita é de falha na medição do nível de oxigênio. A quantidade abaixo do recomendável teria levado funcionários à asfixia.